



**ZARZĄDZENIE NR 03/2026**  
DYREKTORA GENERALNEGO ADAMA Manufacturing Poland S.A.

z dnia 30.03.2026 r

w sprawie wprowadzenia do stosowania podstawowych wymagań systemu bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym dla podwykonawców i dostawców towarów i usług (Kompendium BHP podwykonawcy).

## Spis treści

<b>PODSTAWOWE WYMAGANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA Obowiązujące na terenie GK PCC Rokita S.A. oraz ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym .....</b>	<b>5</b>
WYMAGANIA OGÓLNE.....	5
OBJAŚNIENIA .....	5
<b>1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .....</b>	<b>6</b>
1.1. ZAKAZ PALENIA.....	6
1.2. ZASADY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH .....	6
1.3. NAKAZ ZACHOWANIA TRZEŻWOŚCI .....	7
1.4. DZIAŁANIA PRZECIWKO MIENIU .....	8
<b>2. BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY .....</b>	<b>8</b>
2.1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY.....	8
<b>Uwaga: W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie wolno przystępować do pracy !!!</b>	<b>9</b>
2.2. DOPUSZCZENIE PODWYKONAWCY DO PRACY.....	9
<b>3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GK PCC; ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM .....</b>	<b>10</b>
<b>4. WIZUALIZACJA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA INSTALACJACH TECHNOLOGICZNYCH ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM ...</b>	<b>12</b>
<b>5. WYPOSAŻENIE PODWYKONAWCÓW GOŚCI, AUDYTORÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA INSTALACJACH TECHNOLOGICZNYCH ADAMA Manufacturing Poland S.A.....</b>	<b>13</b>
<b>6. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH ADAMA Manufacturing Poland SA W BRZEGU DOLNYM.....</b>	<b>16</b>
6.1. PRZED WEJŚCIEM NA INSTALACJĘ.....	16
6.2. WYKONYWANIE PRAC NA INSTALACJI.....	16
6.3. OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW W ODZIEŻ ROBOCZĄ LUB OCHRONNĄ .....	17
6.4. SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH .....	18
6.5. KAMIZELKI ODBŁASKOWE .....	18
<b>7. ZASADY DOPUSZCZANIA DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE NALEŻĄCYM DO ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM .....</b>	<b>18</b>
7.1. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – ZEZWOLENIE .....	19
7.2. ZMIANA WARUNKÓW PROWADZENIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....	20
<b>8. PROWADZENIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE NALEŻĄCYM DO ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM.....</b>	<b>20</b>
8.1. NADZÓR NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI .....	20
8.2. WSTRZYMANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH .....	20
8.3. PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE.....	21
<b>9. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NA TERENIE ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM .....</b>	<b>21</b>

<b>10. ZASADY PROWADZENIA PRAC NA WYSOKOŚCI NA TERENIE ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM .....</b>	<b>21</b>
10.1. PRACE NA WYSOKOŚCI – ZASADY OGÓLNE .....	21
10.2. PRACE NA DRABINACH .....	22
10.3. PRACE NA RUSZTOWANIACH .....	22
10.4. NORMY BEZPIECZEŃSTWA.....	23
<b>Załącznik nr 1 do Podstawowych wymagań systemu Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GK PCC i ADAMA Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym.....</b>	<b>24</b>
<b>Załącznik nr 2 do Podstawowych wymagań systemu Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.....</b>	<b>25</b>

**Osoba kontaktowa z ADAMA Manufacturing Poland S.A.**

Specjalista ds. BHP, OŚ i Jakości  
Marlena Klupś  
email: marlena.klups@adama.com  
Telefon: 667 652 213

# PODSTAWOWE WYMAGANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązujące na terenie GK PCC Rokita S.A.  
oraz ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym

## WYMAGANIA OGÓLNE

---

- Każdy podwykonawca lub dostawca zakwalifikowany do realizacji zadań w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, ma obowiązek stosowania się do ustanowionych przez ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Podwykonawcy lub dostawcy realizują zadania na rzecz ADAMA Manufacturing Poland S.A. wyłącznie w oparciu o podpisane przez obie strony umowy, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
- Opracowując umowę z podwykonawcą lub dostawcą należy uwzględnić wskazówki zawarte w podstawowych wymaganiach systemu bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. dla podwykonawców i dostawców towarów i usług.
- Wszyscy pracownicy podwykonawcy mają obowiązek odbyć udokumentowane szkolenie informacyjne bhp, prowadzone według programu ADAMA Manufacturing Poland S.A. i przez wyznaczoną osobę.
- Podwykonawca ma obowiązek zapewnić poddanie się każdej osoby zaangażowanej przez niego do wykonywania robót na rzecz ADAMA Manufacturing Poland S.A. badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu, jeśli okoliczności wskazują, że pracownik może znajdować się pod ich wpływem.
- Każdy podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oraz egzekwowania stosowania przez swoich pracowników odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie oraz Adama Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.

## OBJAŚNIENIA

---

Do systemu bezpieczeństwa zostały wprowadzone następujące znaki:



ZAKAZ



OBOWIĄZEK



ZGODA











INFORMACJA






# 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

## 1.1. ZAKAZ PALENIA

Na terenie GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym **zabronione** jest:

	palenie tytoniu (fajki, papierosów, cygar)	
	używanie e-papierosów (papieros elektroniczny)	
	stosowanie otwartego ognia	
	<p>Palenie tytoniu (fajki, papierosów, cygar) oraz używanie e-papierosów, dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (palarniach) – oznakowanych kartą rejestracyjną palarni o treści</p> <p><b>„W tym miejscu wolno palić”.</b></p> 	

## 1.2. ZASADY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

	<p>Na terenie instalacji technologicznych oraz sterowniach ADAMA Manufacturing Poland S.A. <b>zabronione</b> jest używanie do celów prywatnych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• telefonów komórkowych</li><li>• przenośnych elektronicznych urządzeń pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych (urządzenia mobilne).</li></ul> <p><b>Używanie telefonów komórkowych do celów służbowych, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia.</b></p>	 
	Prywatne telefony komórkowe oraz urządzenia mobilne, w przypadku przebywania w wyznaczonych strefach potencjalnie wybuchowych, muszą pozostawać poza ww. strefą.	
	W sytuacjach pilnych i wyjątkowych pracownik podwykonawcy ma możliwość kontaktu z rodziną poprzez skorzystanie z telefonu prywatnego lub skorzystanie telefonu służbowego znajdującego się w sterowni.	







### 1.3. NAKAZ ZACHOWANIA TRZEŹWOŚCI


Na terenie GK PCC S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym obowiązuje **nakaz zachowania trzeźwości**.

Stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:


- Stężenia we krwi przewyższającego 0,00 ‰
- Obecności w wydychanym powietrzu przewyższającej 0.00 mg.

Obowiązek zachowania trzeźwości wyraża się:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• zakazem wnoszenia/wwożenia alkoholu na teren GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A.,</li><li>• zakazem spożywania alkoholu na terenie GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A.,</li><li>• zakazem wchodzenia/wjazdu na teren GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A. w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości i zakazem przebywania na terenie GK PCC Rokita S.A. i ADAMA Manufacturing Poland S.A. w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.</li></ul>	
	<p>Powyższe stosuje się odpowiednio do narkotyków lub innych substancji odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych.</p>	
	<p><b>W przypadku nieprzestrzegania obowiązku zachowania w trzeźwości lub zakazu używania narkotyków oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych u pracownika podmiotu wykonującego czynności na rzecz ADAMA Manufacturing Poland S.A. ma prawo naliczenia kary umownej.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>ADAMA Manufacturing Poland S.A. przysługuje prawo naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 10 000 PLN ( słownie dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości w odniesieniu do kwestii dotyczących alkoholu</b></li><li>➤ <b>ADAMA Manufacturing Poland S.A. przysługuje prawo naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 20 000 PLN ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości w odniesieniu do kwestii dotyczących narkotyków oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych.</b></li></ul>	
	<p><b>W przypadku stwierdzenia u ww. osób nie zachowania trzeźwości, taka osoba, w zależności od okoliczności, w których zostanie stwierdzony ten stan, nie zostanie wpuszczona na teren GK PCC Rokita S.A.; ADAMA Manufacturing Poland S.A. lub zostanie z tego terenu usunięta i dodatkowo do takiej osoby zostanie niezwłocznie zastosowany bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na terenie PCC Rokita S.A.</b></p>	


	<p>Na terenie GK PCC Rokita S.A.: ADAM Manufacturing Poland S.A. palenie tytoniu jest niedopuszczalne poza miejscami do tego wyznaczonymi.</p> <p>Zakaz dotyczy również kabiny pojazdu, pomieszczeń wykorzystywanych jako pomieszczenia warsztatowo/socjalne.</p> <p>ADAMA Manufacturing Poland S.A. przysługuje prawo naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 5 000 PLN ( słownie pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia zakazu palenia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.</p>	
	<p>Każda osoba przebywająca na terenie zakładu GK PCC; ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym obowiązana jest poinformować służbę ochrony o każdym zauważonym przypadku naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości.</p>	







#### **1.4. DZIAŁANIA PRZECIWKO MIENIU**

	<p>W przypadku gdyby którakolwiek z osób wchodzących/wjeżdżających lub przebywających na teren ADAMA Manufacturing Poland S.A. dopuściła się lub usiłowała dopuścić się przestępstwa/wykroczenia przeciwko mieniu, w szczególności kradzieży, przywłaszczenia, czy zniszczenia mienia ADAMA Manufacturing Poland S.A. lub jakiegokolwiek innego podmiotu prowadzącego swoją działalność gospodarczą na terenie ADAMA Manufacturing Poland SA, osoba ta, w zależności od okoliczności, w których zostanie to stwierdzone, nie zostanie wpuszczona na teren ADAMA Manufacturing Poland S.A. - zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej oraz otrzyma nakaz natychmiastowego opuszczenia zakładu. Spółce Adama Manufacturing Poland S.A. przysługuje prawo naliczenia takiemu podmiotowi kary umownej w wysokości 10 000 (słownie dziesięć tysięcy złotych).</p>	
--	--	--

## **2. BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY – ZASADY OGÓLNE**


### **2.1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY**

	<p>Każdy pracownik podwykonawcy, powinien przystąpić do pracy przebrany w wymagane na danym stanowisku pracy odzież i obuwie ochronne oraz wymagane środki ochrony indywidualnej, dobrane w oparciu o zagrożenia ujawnione w Ocenie Ryzyka dla zadania i wynikające z charakteru prowadzonych robót.</p>	
---	--	--






	<p>Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) odzieży i obuwiu roboczym lub ochronnym – należy przez to rozumieć odzież i obuwie używane przy wykonywaniu pracy, spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności – powinny posiadać deklarację oceny zgodności oraz być oznaczone znakiem CE.</li> <li>b) środkach ochrony indywidualnej – należy przez to rozumieć wszelkie stosowane środki w celu ochrony pracownika przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (maski przeciwgazowe, kombinezony ochronne, gogle ochronne, itp.).</li> </ul>	
	<p>Przed przystąpieniem do pracy, należy wygrodzić strefę pracy w sposób jednoznaczny i określony w przepisach, np. taśma ostrzegawcza żółto-czarna, biało-czerwona, bariery, itp.</p>	
	<p>Wszelkie odstępstwa od ustalonych parametrów i standardów powierzonej pracy oraz stwierdzone w tym zakresie usterki/nieprawidłowości, pracownik podwykonawcy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przełożonemu i dalej postępować zgodnie z jego poleceniami.</p>	
	<p>W razie wątpliwości co do zachowania bezpiecznych warunków pracy przy wykonywaniu zleconych czynności, pracownik podwykonawcy ma prawo przerwać pracę i niezwłocznie zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.</p> <p><b>Uwaga: W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie wolno przystępować do pracy!!!</b></p>	
	<p><b>Zabronione</b> jest samowolne przemieszczanie się po instalacji produkcyjnej poza wyznaczonymi obszarami. Pracownik podwykonawcy porusza się wyłącznie w strefach wynikających ze zleconych zadań.</p>	

## 2.2. DOPUSZCZENIE PODWYKONAWCY DO PRACY

	<p>Przed przystąpieniem Podwykonawcy do pracy, jest on zobligowany do wcześniejszego poinformowania nadzorującemu pracę z ramienia ADAMA Manufacturing Poland S.A., ilu pracowników Podwykonawcy będzie wykonywać prace na terenie ADAMA Manufacturing S.A. w Brzegu Dolnym</p> <p>Wszelkie zmiany w obsadzie pracowników Podwykonawcy w trakcie wykonywanego zlecenia, umowy, wymagają niezwłocznego powiadomienia nadzorującemu pracę z ramienia ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.</p>	
--	---	--

	<p>Przed dopuszczeniem Podwykonawcy do pracy w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, na żądanie Służb bhp Adama Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, jest obowiązany przedłożyć do wglądu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,</li> <li>• aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia wstępnego lub okresowego bhp,</li> <li>• ważne uprawnienia do wykonywania danej pracy, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.</li> </ul>	
	<p>Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji zlecenia, umowy, przed przystąpieniem/wznowieniem prac, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym i wyrażenia na nie zgody.</p>	

### 3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GK PCC; ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM

	<p>Na drogach wewnętrznych na terenie GK PCC; ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.</p> <p>Ruch pieszych odbywa się po chodnikach, w przypadku ich braku, odbywa się lewą stroną drogi.</p>	
	<p>Kierujący rowerem jest obowiązany używać świateł – stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru (lampki: biała z przodu, czerwona z tyłu) – podczas jazdy w czasie od zmierzchu do świtu.</p>	
	<p>Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów samochodowych na terenie GK PCC; ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym wynosi 30 km/h.</p>	
	<p>Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach.</p>	
	<p>Kierowcy pojazdów silnikowych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami.</p>	
	<p>Każdy pojazd samochodowy (w tym pojazd specjalny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa) powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać aktualne dowody rejestracyjne albo pozwolenia czasowe oraz wymagane ubezpieczenie OC;</li> <li>• znajdować się w dobrym stanie technicznym.</li> </ul>	



Kierowcy pojazdów w czasie poruszania się pojazdami po drogach wewnętrznych obowiązani są zwracać szczególną uwagę na:

- ruch osób pieszych,
- ruch rowerzystów,
- znaki drogowe,
- inne pojazdy silnikowe,
- przechodzące nad drogami estakady,
- przejazdy kolejowe, które w GK PCC w Brzegu Dolnym są niestrzeżone; przed przejechaniem przez przejazd kolejowy kierowca powinien zatrzymać pojazd i upewnić się – w obu kierunkach – czy nie nadjeżdża pojazd szynowy.

Za złamanie ww. przepisów zostanie wstrzymany wjazd na teren GK PCC Rokita S.A.



Alarm o awarii chemicznej ogłasza się:

– komunikatami głosowymi nadawanych przez system elektronicznych syren alarmowych,

– syreną alarmową

- dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez 3 minuty, przerwy między dźwiękami wynoszą 25-30 sekund,

– przy pomocy radiowozów Policji i wozów Straży Pożarnej,

– w inny dostępny sposób.

Odwołanie alarmu o skażeniach – po zlikwidowaniu awarii - dokonywane jest przy pomocy tych samych środków, a w przypadku syreny alarmowej dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty.



Po ogłoszeniu alarmu o awarii chemicznej zastosuj się do następujących wskazówek:

- jeżeli jedziesz samochodem – zatrzymaj go tak, aby nie utrudniać przejazdu służb ratowniczych, wyłącz silnik, ale kluczyki pozostaw w stacyjce. Następnie ewakuuj się do najbliższego budynku, na jego najwyższe piętro i wezwij pomoc, lub zastosuj się do wskazówek udzielonych przez napotkanych pracowników, w celu dotarcia do najbliższego miejsca zbiórki ewakuacyjnej,
- zejdź z linii skażenia prostopadle do kierunku wiatru,
- w przypadku, gdy znajdujesz się w obrębie instalacji technologicznej, ewakuuj się do wyznaczonego punktu zbiórki ewakuacyjnej. W razie konieczności, użyj środka ochrony dróg oddechowych – maski przeciwgazowej ucieczkowej,
- podporządkuj się poleceniom służb ratowniczych,
- nasłuchuj odwołania alarmu, a w razie ogłoszenia ewakuacji postępuj zgodnie z przekazywanymi wskazówkami.



Na terenie GK PCC; ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym obowiązuje zakaz poruszania się hulajnogami oraz na łyżworolkach



#### 4. WIZUALIZACJA ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA INSTALACJACH TECHNOLOGICZNYCH ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM



Obszary GK PCC; ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, na których zlokalizowane są urządzenia, obiekty lub instalacje technologiczne, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników w związku z obecnymi tam niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w procesie pracy lub stosowanymi procesami prac, są oznakowane jako „STREFY STOSOWANIA OCHRON INDYWIDUALNYCH”.



W obrębie wyznaczonych i oznakowanych „STREF STOSOWANIA OCHRON INDYWIDUALNYCH”, wszystkie przebywające osoby zobowiązane są posiadać sprawne maski przeciwgazowe z pochłaniaczami typu ABEK oraz używać:

- odzież roboczą lub ochronną właściwą dla występujących zagrożeń,
- obuwie ochronne z podnoskiem,
- hełmy ochronne,
- okulary ochronne,
- kamizelki odbłaskowe (podwykonawcy)
- dedykowane ŚOI (w zależności od szczególnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą)



Przed wejściem na każdą instalację technologiczną znajdują się odpowiednie tablice ze znakami (piktogramy) nakazujące posiadanie lub stosowanie – przez wszystkie osoby podczas przebywania na tej instalacji technologicznej – określonych środków ochrony indywidualnej (np. kask ochronny, okulary ochronne, maska przeciwgazowa, itp.) oraz odzieży i obuwia roboczego lub ochronnego.



Na stanowiskach pracy, na których konieczne jest stosowanie określonych środków ochrony indywidualnej, znajdują się umieszczone piktogramy nakazujące stosowanie tych środków.




Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników, są oznakowane barwami bezpieczeństwa (żółto czarne, ukośne pasy) lub znakami bezpieczeństwa (piktogramy sygnalizujące rodzaj zagrożenia).

















	<p>W miejscach występowania substancji niebezpiecznych zachowaj szczególną ostrożność oraz korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej. Niebezpieczne substancje chemiczne oznakowane są za pomocą odpowiednich piktogramów.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
---	--	--

## 5. WYPOSAŻENIE PODWYKONWCÓW GOŚCI, AUDYTORÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA INSTALACJACH TECHNOLOGICZNYCH ADAMA Manufacturing Poland S.A.








	<p>Każdy pracownik podwykonawcy oraz odbiorcy, goście, audytorzy przebywający na instalacjach technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą i/lub ochronną. Koniecznie z długimi rękawami i nogawkami oraz dostosowane do zagrożenia środki ochrony indywidualnej.</p>	
---	--	--
















### Osoby te powinny posiadać:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>odpowiednią odzież roboczą i/lub ochronną (antystatyczną i chemoochronną) koniecznie z długimi rękawami i nogawkami,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>maskę lub półmaskę z filtropochłaniaczem wielogazowym typ. A2B2E1K1 P3</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>założone na oczy okulary ochronne lub w oznakowanych miejscach szczelne okulary typu gogle</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>kamizelki odblaskowe</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku prac na wysokości, ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w uzasadnionych przypadkach prace wykonywać w kombinezonie chemoodpornym</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pełne obuwie ochronne antystatyczne S3 (w przypadku gości i audytorów nakładki ochronne na obuwie, paski antystatyczne na obuwie).</li> </ul>	

**Obowiązek wyposażania osób odwiedzających instalację w odpowiednią odzież i środki ochrony indywidualnej spoczywają na osobach zapraszających.**

	<p><b>W budynku P-19 do czasowego wypożyczenia dla gości, audytorów znajdują się:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fartuchy ochronne,</li> <li>helmy ochronne,</li> <li>okulary ochronne,</li> <li>maski z filtropochłaniaczami typ. A2B2E1K1 P3</li> <li>nakładki na obuwie</li> <li>kamizelki odblaskowe</li> </ul>	
	<p>W przypadku potrzeby wyposażenia gości, audytorów w inną odzież i środki ochrony indywidualnej należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem Służby bhp z odpowiednim, co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.</p> <p>Środki ochrony dróg oddechowych (maski lub półmaski przeciwgazowe) podwykonawcy oraz osoby odwiedzające zobowiązani są posiadać przy sobie.</p>	
	<p>Wszystkie osoby przebywające na instalacjach technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym (pracownicy, wykonawcy prac zleconych, dostawcy, odbiorcy, goście, audytorzy) są <b>zobowiązani posiadać założone na oczy okulary ochronne</b>, a w miejscach, gdzie występuje zagrożenie kontaktu z cieczami, oparami lub pyłami substancji niebezpiecznych (żrących), <b>stosować szczelne okulary ochronne (gogle)</b>.</p>	
	<p>Wszystkie osoby przebywające na instalacjach technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym (pracownicy, wykonawcy prac zleconych, dostawcy, odbiorcy, goście, audytorzy) <b>obowiązane są stosować helmy ochronne</b>.</p> <p>Kolorystyka hełmów ochronnych – przyjęta w ADAMA Manufacturing Poland S.A. – jest następująca:</p>	


	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracownicy nadzoru oraz goście – hełmy koloru białego,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mistrzowie – hełmy koloru zielonego,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>aparadowi – hełmy koloru niebieskiego,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>członkowie Grup Ratownictwa Chemicznego – aparadowi – hełmy koloru pomarańczowego,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracownicy służb utrzymania ruchu – hełmy koloru żółtego,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dla podwykonawców dowolny kolor hełmu.</li> </ul>	
	<p>Stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności – powinny posiadać deklarację oceny zgodności oraz być oznaczone znakiem CE. Deklaracja oceny zgodności powinna znajdować się w biurze administracyjno-technicznym w budynku P-19.</p>	
	<p>Każdy podwykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz sprawnych środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i Polskich Norm, z uwzględnieniem okresów przydatności do stosowania (hełmy ochronne, maski przeciwgazowe i pochłaniacze). Posiadały aktualne daty ważności (przydatności do stosowania).</p>	
	<p><b>W sytuacji stwierdzenia braku posiadania wskazanej odzieży lub środków ochrony osobistej, pracownik podwykonawcy zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy.</b></p>	
	<p>Odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej dla gości zobowiązani są zapewnić pracownicy zapraszający te osoby. Pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo gości (kierownicy jednostek</p>	

	organizacyjnych, mistrzowie, koordynatorzy, specjaliści) obowiązani są poinstruować ww. o zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej.	
	<b>Kierowcy dostarczający lub odbierający towary z ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym</b> jest zobowiązany stosować odzież i obuwie robocze, a w przypadku dostarczania lub odbierania niebezpiecznych produktów chemicznych są zobowiązani stosować odzież i obuwie ochronne oraz dodatkowe środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zagrożenia stwarzanego przez przewożony towar.	


## 6. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH ADAMA Manufacturing Poland SA W BRZEGU DOLNYM



### DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA TERENIE ADAMA Manufacturing Poland S.A. W BRZEGU DOLNYM

#### 6.1. PRZED WEJŚCIEM NA INSTALACJE





	Podstawą do wydania pracownikom firm zewnętrznych, wykonujących usługi na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, przepustek uprawniających do wstępu na teren ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, jest umowa lub zlecenie na wykonanie prac na terenie zakładu oraz posiadanie aktualnego szkolenia wstępnego zrealizowanego w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita S.A. oraz przeprowadzonego przez Specjalistę ds. bhp w ADAMA Manufacturing Poland S.A. Przepustki wydaje się zgodnie z instrukcją w sprawie systemu przepustkowego w PCC Rokita S.A.	
	Pracownicy firm zewnętrznych wykonujących usługi na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, mają prawo przebywać na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonania na danej instalacji zleconych im zadań i wyłącznie za zgodą pracownika nadzoru prowadzącego daną instalację (kierownika, mistrza zmiany lub koordynatora prac).	
	Czas przebywania osób na terenie instalacji technologicznej powinien być ograniczony do minimum niezbędnego do wykonania powierzonych im zadań.	



#### 6.2. WYKONYWANIE PRAC NA INSTALACJI

	Prace na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, odbywać się mogą wyłącznie na podstawie dokumentu dopuszczenia do wykonywania prac (protokół przekazania, pisemne zezwolenie, wpis do książki usterek, karta pracy) i przy zapewnieniu właściwego nadzoru nad tymi pracami przez przełożonego osób wykonujących prace oraz przez koordynatora prac – wyznaczonego pisemnie.	
---	---	--





	<p>Pracownik nadzoru dopuszczający firmy zewnętrzne do wykonywania prac na terenie instalacji technologicznej zobowiązany jest pełnić obowiązki nadzorującego prace lub wyznaczyć imiennie, na piśmie, innego pracownika do pełnienia tej funkcji.</p> <p>Niedopuszczalne jest przystąpienie do prac na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym bez uprzednio sporządzonego dokumentu, dopuszczenia do ich wykonania i bez nadzoru, o którym mowa powyżej.</p>	
	<p>Samowolne – bez uzyskania wymaganego dopuszczenia – przystąpienie do wykonywania prac na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, traktowane będzie jako rażące naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.</p>	
	<p>Samowolne – z naruszeniem warunków opisanych powyżej – przebywanie na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, traktowane będzie również jako rażące naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.</p>	
	<p>W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, Nadzorujący prace z ramienia Adama Manufacturing Poland S.A. ma prawo wstrzymania prac do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń lub wydać nakaz opuszczenia terenu ADAMA Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza uprawnień ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym wynikających z umów zawartych z podmiotem, którego pracownicy dopuścili się naruszeń.</p>	
	<p>Za bezpieczeństwo osób wykonujących na terenie instalacji technologicznej ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym powierzonych im zadań, odpowiada pracownik nadzoru danej firmy, a także wyznaczony pracownik nadzoru prowadzonych prac oraz koordynator prac, każdy w zakresie swojego działania.</p>	

### **6.3. OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW W ODZIEŻ ROBOCZĄ LUB OCHRONNĄ**




	<p>Osoby wykonujące powierzone im zadania na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, są zobowiązani posiadać odzież roboczą lub ochronną z długimi rękawami i nogawkami oraz środki ochrony indywidualnej umożliwiające im bezpieczne wykonanie zleconych prac. W przypadku prac pożarowo niebezpiecznych, wymagany jest podstawowy sprzęt ppoż., to jest gaśnice, koce gaśnicze, itp.. Bez wymaganego wyposażenia w odzież roboczą lub ochronną oraz w wymagane środki ochrony indywidualnej i bez podstawowego sprzętu ppoż., koordynator prac lub pracownik nadzorujący ww. prace nie może dopuścić osób, o których mowa wyżej, do wykonywania zadań na terenie danej instalacji technologicznej. Obowiązek wyposażenia osób wykonujących prace na terenie instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w</p>	  
---	--	---

	Brzegu Dolnym, w odpowiednią odzież, środki ochrony indywidualnej oraz podstawowy sprzęt ppoż. spoczywa na firmach, w których ww. osoby są zatrudnione.	
	Pracownicy nadzoru instalacji technologicznej (kierownik wydziału, mistrz zmiany, koordynator prac), na której prace prowadzą pracownicy firm zewnętrznych, zobowiązani są nie dopuścić do wykonywania prac przez ww. pracowników w przypadku, gdyby nie byli oni wyposażeni w wymaganą odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz podstawowy sprzęt ppoż. i nakazać niezwłoczne opuszczenie instalacji technologicznej.	

#### 6.4. SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH

	Przed rozpoczęciem prac na instalacji technologicznej ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są odbyć szkolenie wstępne ogólne z zakresu bhp i ppoż., zapoznać się z obowiązującymi na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przejść szkolenie stanowiskowe na miejscu prowadzenia prac. Szkolenie wstępne ogólne prowadzone jest przez specjalistę ds. bhp w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, a szkolenie stanowiskowe prowadzone jest na miejscu wykonywania prac przez koordynatora prac lub innego wyznaczonego pracownika nadzoru danej jednostki organizacyjnej.	
	W przypadku naruszenia, przez pracowników firm zewnętrznych, obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy koordynator prowadzonych prac oraz pracownicy nadzoru instalacji technologicznej obowiązani są do niezwłocznego przerwania prowadzonych prac. Kontynuowanie przerwanych prac możliwe jest w przypadku usunięcia nieprawidłowości, które były przyczyną wstrzymania prowadzonych prac.	
	Ilekoć w niniejszym punkcie mowa jest o pracownikach, rozumie się przez to również: kontraktorów, wykonawców, dostawców, odbiorców, usługodawców, gości.	



#### 6.5. KAMIZELKI ODBŁASKOWE

	Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na terenie wydziałów produkcyjnych zobowiązani są do stosowania kamizelek odblaskowych.	
	Zabroniona jest praca pracowników firm zewnętrznych bez kamizelek odblaskowych.  Wyjątek stanowią prace w wyznaczonych strefach potencjalnie wybuchowych, prace spawalnicze lub powodujących iskrzenie.	

### 7. ZASADY DOPUSZCZANIA DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE NALEŻĄCYM DO ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Podstawowych wymagań systemu bezpieczeństwa obowiązujących na terenie ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.

## 7.1. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – ZEZWOLENIE

 <p>Niżej wymienione prace szczególnie niebezpieczne na terenie należącym do ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym, niezależnie od miejsca ich prowadzenia, mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia.</p> <p>Do prac szczególnie niebezpiecznych w ADAMA Manufacturing Poland S.A., wykonywanych na podstawie pisemnego Zezwolenia zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prace pożarowo niebezpieczne (użycie otwartego ognia, cięcie oraz szlifowanie z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawanie),</li><li>• prace z wykorzystaniem urządzeń do transportu bliskiego (podnośniki, wciągarki, żurawie, itp.)</li><li>• prace na wysokości (rusztowania, rusztowania przestawne, ruchome podesty, drabiny, itp.)</li><li>• prace wewnątrz przestrzeni zamkniętych (zbiorniki, aparaty, kanały, studzienki, itp.),</li><li>• prace związane z usuwaniem usterek i naprawą uszkodzeń na czynnych instalacjach technologicznych oraz na instalacjach znajdujących się w postoju, ale nieodkazanych,</li><li>• transport ładunków (duże gabaryty),</li><li>• prace elektryczne,</li><li>• prace ziemne.</li></ul>	
<p>Zezwolenie na wykonanie prac wewnątrz przestrzeni zamkniętych i prac związanych z usuwaniem usterek i naprawą uszkodzeń na czynnych i nieodkazanych instalacjach technologicznych obowiązuje tylko na zmianie, na której zostało wystawione. Jeżeli prace – będące przedmiotem Zezwolenia – wykonywane muszą być również na kolejnej zmianie, to na ich prowadzenie konieczne jest wystawienie kolejnego Zezwolenia.</p> <p>Zezwolenie na wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych obowiązuje maksymalnie 1 dzień roboczy.</p>	
<p><b>Uwaga! Zezwolenie na prace wewnątrz przestrzeni zamkniętych może być wystawione wyłącznie przez Kierownika Jednostki organizacyjnej lub osobę, która go zastępuje, lub inną osobę wyznaczoną przez Kierownika Jednostki. W przypadku prac inwestycyjnych osobą odpowiedzialną za wydawanie zezwoleń jest kierownik budowy (dla inwestycji bez wyznaczonego kierownika budowy zezwolenie może wystawić osoba kierująca pracami inwestycyjnymi np. kierownik projektu).</b></p>	
 <p>W Zezwoleniu należy precyzyjnie określić zakres prowadzonych prac. Pracownik nadzoru wystawiający Zezwolenie, ponosi pełną odpowiedzialność za ustalone w Zezwoleniu warunki pracy.</p> <p>Wystawiający Zezwolenie ma obowiązek – przed jego wręczeniem wykonawcy prac – być w miejscu prowadzenia prac objętych Zezwoleniem, w momencie ich rozpoczęcia. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego sposobu prowadzenia i zabezpieczenia ww. prac, pracownik ten ma obowiązek nie dopuścić do ich rozpoczęcia i niezwłocznie skonsultować wątpliwości z odpowiednimi służbami ADAMA Manufacturing Poland S.A..</p>	



Przy wypełnianiu Zezwolenia nie należy stosować uogólnień, ale należy dokładnie określić przedmiot i miejsce prowadzonych prac, wymienić konkretne rodzaje zabezpieczeń, wymaganych ze względu na specyfikę prowadzonych prac niebezpiecznych, np.: gaśnica, koc gaśniczy, itp., w uzasadnionych przypadkach może być wymagane zabezpieczenie prowadzonych prac przez Zakładową Służbę Ratowniczą PCC Rokita S.A..

## **7.2. ZMIANA WARUNKÓW PROWADZENIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**



W przypadku wystąpienia zmiany warunków prowadzonych prac – w odniesieniu do zapisów wydanego Zezwolenia – prace prowadzone na podstawie wydanego Zezwolenia należy przerwać/zakończyć. Prace mogą być kontynuowane wyłącznie na podstawie nowego Zezwolenia, uwzględniającego zmianę warunków prowadzenia prac.



## **8. PROWADZENIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE NALEŻĄCYM DO ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM**



Pracownik wystawiający pisemne Zezwolenie (kierownik, mistrz, koordynator) wyznacza pracownika – ze strony jednostki organizacyjnej wystawiającej Zezwolenie – do sprawowania nadzoru nad prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych.

### **8.1. NADZÓR NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI**

Nadzór nad prowadzonymi pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być skuteczny tj. powinien być sprawowany w taki sposób, aby nie doszło do naruszeń warunków udzielonego Zezwolenia, a przez to do wystąpienia zagrożeń dla pracowników oraz instalacji technologicznych ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym.



W celu zapewnienia odpowiedniego, skutecznego, nadzoru, do nadzorowania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być wyznaczeni pracownicy, posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do zapewnienia skutecznego nadzoru nad prowadzonymi pracami niebezpiecznymi.

Pracownik wyznaczony do nadzorowania prowadzonych prac szczególnie niebezpiecznych powinien dysponować odpowiednimi środkami techniczno-organizacyjnymi (projekt prowadzonych prac, dokumentacja techniczna i wykonawcza, dokładna znajomość rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, możliwości czasowe sprawowania nadzoru) umożliwiającymi mu sprawowanie skutecznego nadzoru nad tymi pracami.

### **8.2. WSTRZYMANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**



Pracownik wyznaczony do nadzorowania prowadzonych prac szczególnie niebezpiecznych, z chwilą stwierdzenia odstępstw przy prowadzeniu przez wykonawcę prac w stosunku do warunków zawartych w Zezwoleniu, ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prowadzonych prac. O każdym przypadku wstrzymania prowadzonych prac, pracownik nadzorujący prace ma obowiązek powiadomić kierownika danej jednostki organizacyjnej

### **8.3. PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE**



Prace pożarowo niebezpieczne – prace inne niż prace spawalnicze, prowadzone z użyciem otwartego ognia, np.: grzanie lepiku i/lub smoly, prowadzić należy w miejscu wyznaczonym, w porozumieniu z Zakładową Służbą Ratowniczą PCC Rokita S.A. lub Specjalistą ds. bhp w ADAMA Manufacturing Poland S.A. na podstawie Zezwolenia.

## **9. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NA TERENIE ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM**



Podstawą prowadzenia robót ziemnych w ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym jest pisemne określenie „Warunków prowadzenia robót ziemnych” oraz „Jednodniowe dopuszczenie do robót ziemnych” lub „Miejscowe dopuszczenie do robót ziemnych”.

## **10. ZASADY PROWADZENIA PRAC NA WYSOKOŚCI NA TERENIE ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A. W BRZEGU DOLNYM**

### **10.1. PRACE NA WYSOKOŚCI – ZASADY OGÓLNE**



1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:



- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.






Wszystkie urządzenia stosowane przy pracach na wysokości muszą być w dobrym stanie technicznym, posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymogi Polskich Norm.




Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem – posadowienia, kotwiczenia, stabilności konstrukcji oraz bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych, a nadzór nad

	ich przestrzeganiem spoczywa na kierowniku budowy/podwykonawcy.	
	Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.	
	Przy pracach na drabinach, rusztowaniach przestawnych, rusztowaniach, podestach, pomostach oraz innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem, należy stosować skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywanej pracy.	

## 10.2. PRACE NA DRABINACH

	Drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze, kiedy nie tworzy to zbędnego ryzyka, a praca ma charakter krótkotrwały. Rozwiązanie to jest dopuszczalne także wtedy, gdy nie ma innej możliwości niż użycie drabiny, a okoliczności tych, przełożony nie jest w stanie zmienić.	
	Stosowane drabiny i rusztowania przenośne muszą spełniać wymagania Normy EN 131 dotyczącej zastosowania oraz specyfikacji technicznych drabin i rusztowań przenośnych.	
	Wykonując prace z przy użyciu drabi lub przestawnych rusztowań, należy przestrzegać zaleceń bhp, w szczególności zapisów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym zawarto ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w różnych warunkach, w tym na wysokości.	

## 10.3. PRACE NA RUSZTOWANIACH

	<p>Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.</p> <p>Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym (zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).</p> <p>Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych zobowiązani są posiadać wymagane uprawnienia.</p> <p>Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego (wpis do rejestru rusztowań).</p>	
---	---	--